９．ゼロ較正の方法

１）ＭＯＤＥを押します。（モード設定画面へ移行します。）

２）較正を押します。（画面が較正画面に移行します。）



３）較正したい項目を押します。画面がテンキーへ移行します。

９．ゼロ較正の方法

４）ミキサーを空にして安定したらＯＫキーを押してください。

５）画面がメッセージ画面に移行して７秒ぐらいでゼロが確定します。
ゼロが確定した後メッセージキーを押してください、
画面が変わってグラフ画面に移行します。

６）画面がグラフ画面になったら、グラフキーを押してください、
画面は最初の比較画面に戻ります。