






# DM-500 ヒューズ交換手順



# DM-500 水抜き作業手順



一日の作業終了時に搭載して  
いますコンプレッサー・エ  
アコンビネーションの水抜  
きをお願いします。

水抜き作業を怠り機械を回し  
続けると重大なトラブルの  
原因にも成りかねますので、  
よろしくお願いします。

ご不明な点が御座いましたら  
下記連絡先までお問い合わせ  
下さい。

大都機械株式会社  
048-421-0461