

# セメントサイロ

(トラブルシューティング)

## ・縦軸動作時セメント漏れ対処法



### 説明

・縦軸下部動作時、パッキンからセメントが漏れる症状が起きる事があります。

左の写真のボルトを二本、半時計に回すとパッキンがきつく締まり、少しの漏れであれば止めることができます。左の写真ボルトの反対側にもう1本あるので均等の力で締めます。

※締めすぎるとシャフトが回らなくなり、正常に動作しなくなります。

### ・締めすぎてしまった場合の対処法

二本のボルトを完全に緩めて、皿を外します。

その後シャフトを運転、停止を繰り返すと、きつく締まったパッキンが弛み、シャフトが回るようになります。

拡大図

